

# FLUKE®

Навести на цель, нажать кнопку,  
получить результат измерения

Fluke 416D, 411D  
Лазерные дальномеры



**Fluke.** Мы приводим Ваш  
мир в движение.

**Fluke Corporation**  
P.O. Box 9090  
Everett, WA USA 98206  
**Web: [www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Fluke Europe B.V.**  
P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherlands  
**Web: [www.fluke.eu](http://www.fluke.eu)**

**За дополнительной информацией  
обращаться**  
В США (800) 443-5853  
или по факсу (425) 446 -5116  
В Европе/на Бл. Востоке/  
в Африке +31 (0)40 2 675 200  
или по факсу +31 (0)40 2 675 222  
В Канаде (905) 890-7600  
или по факсу (905) 890 -6866  
Из других стран +1 (425) 446 -5500  
или по факсу +1 (425)446 -5116

# 416D, 411D Лазерные дальномеры



Fluke 411D

**Новинка:**



Fluke 416D

## Лазерные дальномеры профессионального уровня: быстродействующие и несложные в применении приборы карманного формата.

Лазерные дальномеры Fluke олицетворяют собой самую современную технологию измерений. Они являются быстродействующими, точными, долговечными и несложными в применении устройствами. От пользователя требуется только навести прибор на цель и сделать измерение. Прямоугольный корпус и простота управления с помощью одной кнопки означают снижение потерь времени при проведении измерений. В отличие от ультразвуковых устройств с лазерным указателем, в приборах Fluke 416D и 411D используется узконаправленный лазерный луч с малым рассеиванием, что позволяет избежать основных ошибок в измерениях

из-за посторонних объектов. Компактные и удобные дальномеры Fluke предназначены для эксплуатации внутри помещений и ограниченного использования вне помещений. Операции суммирования и вычитания, вычисление площади и объема отличаются удивительной простотой. Лазерный луч повышенной яркости легко различим, и это позволяет видеть точку визирования даже в том случае, если объект труднодоступен или располагается на большом расстоянии. Дальномеры Fluke 416D и 411D оборудованы увеличенным жидкокристаллическим дисплеем, а расположение кнопок позволяет выполнять замеры одной рукой.

### Характеристики

	411D	416D
Снижение количества ошибок при сборе данных, экономия времени и средств	●	●
Мгновенное измерение одной кнопкой	●	●
Легкое наведение на объект с помощью лазера повышенной яркости	●	●
Быстрое вычисление площади (в кв. футах) и объема	●	●
Легкое суммирование и вычитание	●	●
Увеличенный срок службы аккумуляторной батареи за счет функции автоматического отключения	●	●
Косвенные измерения расстояния с помощью двух других результатов замеров с использованием тригонометрических вычислений	●	●
Футляр	●	●
Расширенные возможности отображения информации за счет использования 3-х строчного дисплея с подсветкой		●
Дальность измерения до 60 м (200 м)		●
Сохранение в памяти десяти последних измерений для быстрого восстановления данных об измерениях		●
Функция MIN (Мин.)/MAX (Макс.)		●
Расширенные косвенные измерения расстояния с помощью двух других результатов замеров с использованием тригонометрических вычислений		●
Звуковое уведомление режима включения и отключения		●
Надежная герметизация по классу защиты IP54 (от водяных брызг и пыли)		●

### Характеристики

(Дополнительные сведения можно найти на сайте компании Fluke)

	Fluke 411D	Fluke 416D
Диапазон измерений (при работах на больших расстояниях пользуйтесь нивелирной рейкой)	30 m	60 m
Погрешность	± 3 mm	± 1,5 mm
Единицы измерения	00,000 m	00,000 m
Память измерений		10 locations
Подсветка		●
Автоматическое отключение питания	по истечении 180 секунд	по истечении 180 секунд

**Рабочая температура:** от 0 °C до 40 °C  
**Температура хранения:** от -25 °C до 70 °C  
**Рабочая высота над уровнем моря:** до 3500 м  
**Срок службы батарей:** 411D: до 3000 показаний  
 416D: до 5000 показаний

**Габаритные размеры (ВхШхГ):**  
 411D: 123 мм x 50 мм x 26 мм  
 416D: 135 мм x 46 мм x 31 мм  
**Вес:** 411D: 150 г  
 416D: 110 г  
**Гарантия два года**

### Принадлежности, входящие в комплект поставки

Две батареи размером AAA, Руководство пользователя на компакт-диске, Руководство по началу работы, нейлоновый футляр для переноски

### Информация для заказа

Лазерный дальномер Fluke 411D  
 Лазерный дальномер Fluke 416D